

## M70 Z軸落下防止機能說明

DATE 2007-10-29

- 1. 功能說明:此功能爲當機台發生"緊急停止"、"斷電"之狀況,可使 Z 軸向上的微小拉高,以防止刀具或工件損壞。
- 2. 此功能作動條件:
  - (1) 緊急停止發生時, Z 軸馬達的速度在 60 rpm/min 以下。(註 1)
  - (2) 斷電時, Z 軸馬達的速度在 60 rpm/min 以下。
- 3. 設定參數:

#2233.E:設1,使用上下軸拉起機能。

#2232: 設負値,設定上下軸的不平衡轉矩,數値的符號決定移動的方向。(設 負値才會往上)

#2248: 設 200, 上下軸落下防上時間。

#2255:設200,緊急停止時閘道遮斷最大延遲時間。

#2256:設定値同#2004,緊急停止時減速時間常數。

#2295:設定上升距離(單位  $\mu$  m,範圍 0~2000)(當設定 0 時,上升距離爲馬達的 8/1000 的旋轉量)(註 2)

- 4. 註記:(以下是以轉速比1:1 爲計算依據)
  - (1) 軸向馬達速度 rpm \* 螺桿節距 mm = 軸向進給速度 mm/min

例 60rpm \* 10mm = 600 mm/min

(2) 馬達的 8/1000 的旋轉量

旋轉量 8/1000 \* 螺桿節距 mm = 上升距離 mm

例 8/1000 \* 10mm = 0.080mm =  $80 \mu$  m